

PSBNR/L

16x16 - 50x50

75°

SNMA

SNMG

SNMM

P

Обозначение	R	L	h=h1, мм	b, мм	f, мм	l1, мм	
PSBNR/L 2525 M 12	2	-	25	25	22	150	1204
PSBNR/L 4040 S 25	2	2	40	40	35	250	2507