

# Зажимные приспособления для станков фрезерно-расточной группы по DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1).

Патрон цанговый для цанг типа ER по DIN 6499.

Обозначение DIN 2080	і складе	SK	Размеры, мм		
Ha H		Диапазон А	A	D	
401.02.20	3	40	ER32 2-20	50	50
401.02.26	2		ER40 3-26	80	63
501.02.20	5	50	ER32 2-20	63	50
501.02.26	2		ER40 3-26	63	63

SK/


**≥** ≤0,008

В комплект входит: цанги по DIN 6499; ключ типа ER;

гайка зажимная.


## Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с лапкой) по DIN 6383.

Обозначение DIN 2080	і складе	SK	Размеры, мм		
	포		MK	Α	D
501.07.02	2		2	60	32
501.07.03	2	50	3	65	40
501.07.04	2		4	70	48



#### Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с винтом) по DIN 6364.

Обозначение DIN 2080	складе	sĸ	Размеры, мм		
2	Fa		MK	Α	D
401.08.02	3	40	2	50	32
401.08.03	3	40	3	65	40
501.08.02	3		2	60	32
501.08.03	3	50	3	65	40
501.08.04	3	50	4	65	48
501.08.05	1		5	120	63




В комплект входит: кольцо упорное; винт зажимной.

### Патрон сверлильный. Для правого и левого вращения.

Обозначение DIN 2080	складе	SK	Размеры, мм		
	Ha		Диапазон	Α	D
401.15.13	3	40	1-13	84	50

В комплект входит ключ.



#### Контрольная оправка.

Обозначение DIN 2080	складе	SK	Размеры, мм		
	무		Α	D	
501.18.50	1	50	300	50	

Для контроля шпинделей станков в соответствии с ISO R 230.

Поставляется в деревянном ящике.

