

## Принадлежности для «привязки» инструментов на станках сверлильно-фрезерно-расточной групп

### Серия 802 NW/EW

Могут использоваться на фрезерных станках и станках с ЧПУ для:

- ✓ Определения нулевых точек на деталях
- ✓ Определения центров отверстий
- ✓ Определения и корректировки положения изделий и для измерений длин и глубин

**Высокая точность и линейность:**

- ✓ Могут использоваться для измерения деталей
- ✓ Возможность измерений на всем рабочем диапазоне
- ✓ Управление прибором осуществляется независимо от станка
- ✓ Удобная индикация
- ✓ Наличие большого рабочего диапазона по всем осям координат (X, Y, Z)
- ✓ Ударопрочный и влагозащитный прибор удобен для использования на станках с автоматической сменой инструмента



Обозначение	На складе	Повторяемость в нулевой точке одного направления, мм	Диапазон индикации, мм	Цена деления, мм	Диаметр опорной гильзы, мм	Модель
4304311	2	± 0,01	± 1	0,01	16	802 NW
4304300	1	± 0,005	± 2	0,005	16	802 EW

Обозначение	На складе	Измерительный рычаг	d, мм	l, мм
4304320	5	802 EWt	4	31
4304321*	5	802 NWt	6	56,6

\* Для модели 802 EW не применяются