



Запасные части и аксессуары для вспомогательного инструмента

Цанги по DIN 6388. Форма В.







| Размеры, мм | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--|
| D | L | | | | |
| 35,05 | 52 | | | | |
| 43,7 | 60 | | | | |
| | D | | | | |

| 06 | бозна | ачение | | d, |
|----------|-------|----------|---|----|
| OZ25 | | OZ32 | | ММ |
| 462 E-02 | 4 | - | - | 2 |
| 462 E-03 | 6 | 467 E-03 | 1 | 3 |
| 462 E-04 | 3 | 467 E-04 | 1 | 4 |
| 462 E-05 | 3 | - | - | 5 |
| 462 E-06 | 6 | 467 E-06 | 2 | 6 |
| 462 E-08 | 4 | 467 E-08 | 2 | 8 |
| 462 E-10 | 6 | 467 E-10 | 3 | 10 |
| 462 E-12 | 6 | 467 E-12 | 3 | 12 |
| 462 E-14 | 3 | 467 E-14 | 2 | 14 |
| 462 E-16 | 6 | 467 E-16 | 3 | 16 |
| 462 E-18 | 5 | 467 E-18 | 2 | 18 |
| 462 E-20 | 5 | 467 E-20 | 4 | 20 |
| - | - | 467 E-22 | 2 | 22 |
| - | - | 467 E-24 | 2 | 24 |
| - | - | 467 E-25 | 1 | 25 |
| - | - | 467 E-26 | 2 | 26 |
| - | - | 467 E-28 | 2 | 28 |
| - | - | 467 E-30 | 2 | 30 |
| - | - | 467 E-32 | 2 | 32 |

| Цанга | Размеры, мм | | Цанга | Разме | оы, мм | Цанга | Размеры, мм | | |
|-------|-------------|------|-------|-------|--------|-------|-------------|----|--|
| цанга | D | L | цанга | D | L | цанга | D | L | |
| ER8 | 8,5 | 13,6 | ER20 | 21 | 31,5 | ER40 | 41 | 46 | |
| ER11 | 11,5 | 18 | ER25 | 26 | 34 | - | - | - | |
| ER16 | 17 | 27 | ER32 | 33 | 40 | - | - | - | |


| ER11 | | ER16 | | ER20 | | ER25 | | ER32 | | ER40 | | MM |
|------------|---|----------|----|----------|---|----------|----|----------|----|----------|----|-----|
| 4008 E-01 | 2 | 426 E-01 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4008 E-02 | 2 | 426 E-02 | 30 | - | - | 430 E-02 | 15 | 470 E-02 | 22 | - | - | 2 |
| 4008 E-03 | 4 | 426 E-03 | 48 | - | - | 430 E-03 | 41 | 470 E-03 | 10 | 472 E-03 | 1 | 3 |
| 4008 E-04 | 4 | 426 E-04 | 61 | - | - | 430 E-04 | 38 | 470 E-04 | 41 | 472 E-04 | 2 | 4 |
| 4008 E-05 | 4 | 426 E-05 | 48 | - | - | 430 E-05 | 50 | 470 E-05 | 42 | 472 E-05 | 1 | 5 |
| 4008 E-06 | 6 | 426 E-06 | 64 | - | - | 430 E-06 | 69 | 470 E-06 | 87 | 472 E-06 | 2 | 6 |
| 4008 E-6,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| 4008 E-07 | 2 | 426 E-07 | 20 | - | - | 430 E-07 | 26 | 470 E-07 | 32 | - | - | 7 |
| - | - | 426 E-08 | 52 | - | - | 430 E-08 | 73 | 470 E-08 | 20 | 472 E-08 | 5 | 8 |
| - | - | 426 E-09 | 11 | - | - | 430 E-09 | 18 | 470 E-09 | 18 | - | - | 9 |
| - | - | 426 E-10 | 44 | - | - | 430 E-10 | 68 | 470 E-10 | 72 | 472 E-10 | 5 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | 430 E-11 | 11 | 470 E-11 | 23 | - | - | 11 |
| - | - | - | - | 428 E-12 | 2 | 430 E-12 | 65 | 470 E-12 | 56 | 472 E-12 | 6 | 12 |
| - | 1 | - | - | - | - | 430 E-13 | 14 | 470 E-13 | 16 | 472 E-13 | 2 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | 430 E-14 | 25 | 470 E-14 | 37 | 472 E-14 | 2 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 430 E-15 | 7 | 470 E-15 | 18 | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | 430 E-16 | 30 | 470 E-16 | 44 | 472 E-16 | 10 | 16 |
| - | - | • | - | - | - | - | - | 470 E-17 | 5 | 472 E-17 | 3 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 470 E-18 | 31 | 472 E-18 | 5 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 470 E-19 | 6 | - | - | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 470 E-20 | 48 | 472 E-20 | 10 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 E-25 | 10 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 E-26 | 1 | 26 |






Цанги типа ER по DIN 6499 с квадратным отверстием под хвостовик метчика.

| • | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|----------|
| Обозначение ER16 | На складе | Обозначение ER25 | На складе | Обозначение ER32 | На складе | d, мм | а, мм |
| - | - | ERGB.16.3527 | 1 | - | - | 3,5 | 2,7 |
| - | - | - | - | ERGB.20.4030 | 1 | 4 | 3,2 |
| ERGB.10.4534 | 2 | - | - | ERGB.20.4534 | 2 | 4,5 | 3,55 |
| ERGB.10.649 | 3 | - | - | ERGB.20.649 | 5 | 6 | 5 |
| - | - | - | - | ERGB.20.755 | 4 | 7 | 5,6 |
| ERGB.10.862 | 2 | - | - | ERGB.20.862 | 4 | 8 | 6,3 |
| - | - | - | - | ERGB.20.97 | 5 | 9 | 7,1 |
| - | - | - | - | ERGB.20.108 | 9 | 10 | 8 |
| - | - | - | - | ERGB.20.119 | 3 | 11 | 9 |
| - | - | - | - | ERGB.20.129 | 5 | 12 | 9 |
| - | - | - | - | ERGB.20.1411 | 2 | 14 | 11,2 |
| - | - | - | - | ERGB.20.1612 | 2 | 16 | 12,5 |
| - | - | - | - | ERGB.20.18145 | 2 | 18 | 14,5 |
| - | - | - | - | ERGB.20.2016 | 2 | 20 | 16 |



Цанги круглые DIN 6343 для токарного цангового патрона

| 1. 1.7 | | | | • | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|
| Обозначение ER16 | На складе | d, мм | d1, мм | d2, мм | D, мм | I, мм | L, | α, ΜΜ | β, мм |
| 173 E-4 | 1 | 4 | 48 | 50 | 60 | 85 | 94 | 10° | 15° |
| 173 E-5 | 2 | 5 | 48 | 50 | 60 | 85 | 94 | 10° | 15° |
| 173 E-6 | 2 | 6 | 48 | 50 | 60 | 85 | 94 | 10° | 15° |
| 173 E-8 | 2 | 8 | 48 | 50 | 60 | 85 | 94 | 10° | 15° |
| 173 E-10 | 3 | 10 | 5,6 | 7 | 5,6 | 7 | 5,6 | 7 | 5,6 |
| 173 E-12 | 3 | 12 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 |
| 173 E-14 | 2 | 14 | 7,1 | 9 | 7,1 | 9 | 7,1 | 9 | 7,1 |
| 173 E-15 | 1 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 173 E-16 | 2 | 16 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 173 E-20 | 3 | 20 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 173 E-21 | 1 | 21 | 11,2 | 14 | 11,2 | 14 | 11,2 | 14 | 11,2 |
| 173 E-24 | 2 | 24 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 12,5 |
| 173 E-26 | 1 | 26 | 14,5 | 18 | 14,5 | 18 | 14,5 | 18 | 14,5 |



Наборы цанг.

| Обозначение | а складе | Количество | Размеры, мм | | | | |
|-----------------|----------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | ΕĦ | | B×H×L | d | | | |
| 462 E-S (OZ25) | 5 | 16 | 210×72×255 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-24-25 | | | |
| 467 E-S (OZ32) | 3 | 16 | 230×83×275 | 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 | | | |
| 4008 E-S (ER11) | 5 | 13 | 90×30×95 | 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7 | | | |
| 426 E-S (ER16) | 70 | 10 | 110×45×115 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | | | |
| 428 E-S (ER20) | 1 | 12 | 110×45×115 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | | | |
| 430 E-S (ER25) | 60 | 15 | 185×48×235 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | | | |
| 470 E-S (ER32) | 168 | 18 | 230×83×275 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | | | |
| 472 E-S (ER40) | 41 | 23 | 275×83×340 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 | | | |






Гайки зажимные для цанговых патронов с цангами типа ER по DIN 6499.







Уплотнительные шайбы.




| _ | Обозначение | На складе | d, мм |
|---|-------------|-----------|----------|
| | 02.16.10,0 | 2 | 10 |
| | 02.20.14,0 | 2 | 14 |

| Обозначение Отбалансированные | складе | Обозначение Под уплотнительную | складе | | Размеры, мм | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|---------|---|
| | На | шайбу | На | Цанга | D | M | а |
| 110.02.10 | 12 | 110.02.10 | 12 | ER16 | 32 | M22×1,5 | - |
| - | - | 113.02.16 | 6 | ER25 | 42 | M40×1,5 | - |
| 110.02.20 | 3 | 110.02.20 | 3 | ER32 | 50 | M32×1,5 | - |


Цанги EKS для фрезерных силовых патронов.

| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | | | |
|-------------|--------|-------------|----|----|--|--|--|
| | 표 | d | D | L | | | |
| EKS 20-6 | 19 | 6 | 20 | 53 | | | |
| EKS 20-8 | 22 | 8 | 20 | 53 | | | |
| EKS 20-10 | 25 | 10 | 20 | 53 | | | |
| EKS 20-12 | 28 | 12 | 20 | 53 | | | |
| EKS 20-16 | 22 | 16 | 20 | 53 | | | |
| EKS 32-6 | 12 | 6 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-8 | 10 | 8 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-10 | 14 | 10 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-12 | 16 | 12 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-16 | 16 | 16 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-20 | 29 | 20 | 32 | 65 | | | |
| EKS 32-25 | 32 | 25 | 32 | 65 | | | |



Цанги для гидропластовых патронов.


| to the tipe of the | | • | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|----|------|--|--|--|--|
| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | | | | |
| | 표 | d | D | L | | | | |
| R20-040 | 2 | 4 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-050 | 2 | 5 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-060 | 6 | 6 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-080 | 6 | 8 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-100 | 2 | 10 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-120 | 6 | 12 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-140 | 7 | 14 | 20 | 52,5 | | | | |
| R20-160 | 8 | 16 | 20 | 52,5 | | | | |






Штревели.

| Обозначение | складе | | Размеры, мм α Уплотне | | | | Уплотнение | | | | | |
|-------------|-----------|----|-----------------------|-----------|-----------|-----|------------|-----|------|--|--|--|
| | Ha | D | M | I | L | h | d | | | | | |
| | DIN 69872 | | | | | | | | | | | |
| 402.20.16 | 240 | 19 | M16 | 28 | 54 | 20 | 7 | - | есть | | | |
| 403.20.16 | 198 | 19 | M16 | 28 | 54 | 20 | - | - | есть | | | |
| 502.20.24 | 337 | 28 | M24 | 40 | 74 | 25 | 11,5 | - | есть | | | |
| 503.20.24 | 107 | 28 | M24 | 40 | 74 | 25 | - | - | есть | | | |
| | | | JIS | B 6339 (N | IAS 403 E | BT) | | | | | | |
| 305.20.45 | 16 | 11 | M12 | 20 | 43 | 18 | - | 45° | - | | | |
| 405.20.45 | 431 | 15 | M16 | 25 | 60 | 28 | - | 45° | есть | | | |
| 505.20.45 | 150 | 23 | M24 | 40 | 85 | 35 | - | 45° | есть | | | |
| 406.20.45 | 250 | 15 | M16 | 25 | 60 | 28 | 3 | 45° | есть | | | |
| 506.20.45 | 30 | 23 | M24 | 40 | 85 | 35 | 6 | 45° | есть | | | |



Вставки быстросменные для резьбонарезных патронов с предохранительной муфтой.

| Обозначение | складе | | Разме | ры, мм | | Диаметр хвостовика | Размер квадрата | Стандарт метчика |
|---------------|--------|----|-------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | На | D | d | L ₁ | M | | . , . | |
| | | | На | арезаемь | іе резьбі | ы M3-M14 | | |
| 16.11.228 | 9 | 32 | 19 | 25 | M2 | 2,8 | 2,1 | DIN 371 |
| 16.11.2528 | 3 | 32 | 19 | 25 | M2,5 | 2,8 | 2,1 | DIN 371 |
| 16.11.335 | 17 | 32 | 19 | 25 | M3 | 3,5 | 2,7 | DIN 371 |
| 16.11.354 | 5 | 32 | 19 | 25 | M3,5 | 4 | 3 | DIN 371 |
| 16.11.445 | 32 | 32 | 19 | 25 | M4 | 4,5 | 3,4 | DIN 371 |
| 16.11.5649 | 26 | 32 | 19 | 25 | M5 | 6 | 4,9 | DIN 371 |
| 16.11.6649 | 29 | 32 | 19 | 25 | M6 | 6 | 4,9 | DIN 371 |
| 16.11.88 | 25 | 32 | 19 | 25 | M8 | 8 | 6,2 | DIN 371 |
| 16.11.107 | 9 | 32 | 19 | 25 | M10 | 7 | 5,5 | DIN 376 |
| 16.11.1010 | 15 | 32 | 19 | 25 | M10 | 10 | 8 | DIN 371 |
| 16.11.129 | 14 | 32 | 19 | 25 | M12 | 9 | 7 | DIN 376 |
| 16.11.14119 | 18 | 32 | 19 | 25 | M14 | 11 | 9 | DIN 376 |
| | | | На | арезаемь | не резьбі | ы M5-M22 | | |
| 16.12.5649 | 13 | 50 | 31 | 31 | M5 | 6 | 4,9 | DIN 371 |
| 16.12.6649 | 13 | 50 | 31 | 31 | M6 | 6 | 4,9 | DIN 371 |
| 16.12.88 | 21 | 50 | 31 | 31 | M8 | 8 | 6,2 | DIN 371 |
| 16.12.107 | 9 | 50 | 31 | 31 | M10 | 7 | 5,5 | DIN 376 |
| 16.12.1010 | 12 | 50 | 31 | 31 | M10 | 10 | 8 | DIN 371 |
| 16.12.129 | 20 | 50 | 31 | 31 | M12 | 9 | 7 | DIN 376 |
| 16.12.1411 | 17 | 50 | 31 | 31 | M14 | 11 | 9 | DIN 376 |
| 16.12.1612 | 19 | 50 | 31 | 31 | M16 | 12 | 9 | DIN 376 |
| 16.12.181411 | 13 | 50 | 31 | 31 | M18 | 14 | 11 | DIN 376 |
| 16.12.2016 | 11 | 50 | 31 | 31 | M20 | 16 | 12 | DIN 376 |
| 16.12.2218145 | 8 | 50 | 31 | 31 | M22 | 18 | 14,5 | DIN 376 |




Диаметр d быстросменной втулки соответствует внутреннему диаметру резьбонарезного патрона.

Вставки быстросменные для резьбонарезных патронов без предохранительной муфты.

| Обозначение | і складе | I | Размеры, мм | | Диаметр хвостовика | Размер квадрата |
|-------------|----------|----|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | На | D | d | L ₁ | | |
| | | Н | арезаемые | резьбы М5-М | Л22 | |
| 16.02.862 | 1 | 48 | 31 | 6 | 8 | 6,2 |

Диаметр d быстросменной втулки соответствует внутреннему диаметру резьбонарезного патрона.









Втулки переходные.

| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | | | |
|-------------|--------|-------------|----|----|----------------|--|--|
| | Ha | d | D | L | L ₁ | | |
| 709.25.10.1 | 1 | 10 | 25 | 61 | 5 | | |
| 709.25.16.1 | 2 | 16 | 25 | 61 | 5 | | |
| 709.25.20.1 | 2 | 20 | 25 | 61 | 5 | | |
| 709.40.20.1 | 3 | 20 | 40 | 75 | 5 | | |
| 709.40.25.1 | 3 | 25 | 40 | 75 | 5 | | |
| 709.40.32.1 | 3 | 32 | 40 | 75 | 5 | | |



Втулки переходные.


| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | | | |
|-------------|--------|-------------|----|----|------|----|--|
| | На | d | D | L | a | b | |
| 709.25.06 | 21 | 6 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.08 | 22 | 8 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.10 | 21 | 10 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.12 | 21 | 12 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.14 | 4 | 14 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.16 | 27 | 16 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.25.20 | 21 | 20 | 25 | 50 | 10,5 | 35 | |
| 709.32.06 | 10 | 6 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.08 | 13 | 8 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.10 | 10 | 10 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.12 | 16 | 12 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.16 | 24 | 16 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.20 | 31 | 20 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.32.25 | 22 | 25 | 32 | 70 | 10,5 | 45 | |
| 709.40.06 | 4 | 6 | 40 | 80 | 12,5 | 52 | |
| 709.40.08 | 6 | 8 | 40 | 80 | 12,5 | 52 | |
| 709.40.10 | 13 | 10 | 40 | 80 | 12,5 | 52 | |
| 709.40.12 | 9 | 12 | 40 | 80 | 12,5 | 52 | |
| 709.40.16 | 14 | 16 | 40 | 80 | 12,5 | 52 | |
| 709.40.20 | 14 | 20 | 40 | 80 | 12,5 | 54 | |
| 709.40.25 | 12 | 25 | 40 | 80 | 12,5 | 54 | |
| 709.40.32 | 18 | 32 | 40 | 80 | 12,5 | 54 | |



Патроны сверлильные.

| Обозначение | складе | Посадочный конус | | | Рис. | |
|-------------|--------|---------------------|----------|----|------|---|
| | На | , | Диапазон | D | L | |
| 14.13.B16 | 2 | B16 | 0-13 | 50 | 70 | 1 |
| 15.08.B12 * | 2 | B12 | 0,5-8 | 30 | 76 | 2 |


^{* -} сверлильные патроны для станков с ЧПУ.





Кромкоискатели.


| Обозначение | складе | | Рис. | | | | |
|--------------|-------------|----|-------|----|---|--|--|
| | 포 | D | D L d | | | | |
| | Электронные | | | | | | |
| 702.16 * | 3 | 16 | 99 | 10 | 1 | | |
| 702.20 * | 5 | 20 | 94 | 10 | 1 | | |
| 703.12 ** | 3 | 12 | 111 | 10 | 2 | | |
| Механические | | | | | | | |
| 702.10 | 6 | 10 | 82 | 10 | 3 | | |



Приборы для настройки инструмента по оси Z.

| Обозначение | складе | | Точность индикатора | Рис. | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----|------------------------|------|-----------|---------|---|--|--|
| | На | D | D d L Ход | | | | | | |
| | С индикатором часового типа | | | | | | | | |
| 702.50 | 3 | 60 | 45 | 50,5 | 50,5-49,5 | 0,01 мм | 1 | | |
| 702.50.M | 5 | 60 | 60 45 50,5 50,5-49,5 | | | | 1 | | |
| Со световой сигнализацией | | | | | | | | | |
| 702.60 | 3 | 39 | 19 | 60 | - | - | 2 | | |





Передвижные стеллажи для вспомогательного инструмента.


| Обозначение | складе | Гнездо | Количество инструмента | Размеры, мм | | | |
|-------------|--------|------------|---------------------------|-------------|-----|------|--|
| | Ε̈́ | | ., | В | Т | Н | |
| 790.40 | 5 | SK40, BT40 | 50 | 700 | 600 | 1260 | |
| 790.50 | 5 | SK50, BT50 | 60 | 700 | 600 | 1260 | |

Стеллажи изготовлены из листовой стали с пластиковыми гнездами под размещение инструмента. Два колеса имеют возможность поворота и снабжены тормозами.




Настольные стеллажи для вспомогательного инструмента.

| Обозначение | складе | Гнездо | Количество инструмента | | | |
|-------------|--------|------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| | 문 | | ., | В | Т | Н |
| 793.40 | 3 | SK40, BT40 | 18 | 700 | 400 | 500 |
| 793.50 | 5 | SK50, BT50 | 15 | 700 | 400 | 500 |



Приспособления для чистки конуса шпинделя.

| Обозначение | На складе | Размер конуса |
|-------------|-----------|---------------|
| 710.02 | 1 | KM2 |
| 710.03 | 1 | KM3 |
| 710.40 | 56 | SK40, BT40 |
| 710.50 | 20 | SK50, BT50 |





^{* - 2}D кромкоискатели. Оснащены только световым сигналом. ** - 3D кромкоискатели. Оснащены световым и звуковым сигналами.



Ключи для комбинированных оправок.

| Обозначение | складе | Р | азмеры, мм |
|-------------|--------|----|------------------------|
| | На | D | Резьба зажимного винта |
| 10.16 | 11 | 16 | M8 |
| 10.22 | 18 | 22 | M10 |
| 10.27 | 18 | 27 | M12 |
| 10.32 | 15 | 32 | M16 |
| 10.40 | 10 | 40 | M20 |



Ключи для цанговых и силовых фрезерных патронов по DIN 1810A.

| Обозначение | складе | Разме | ры, мм |
|-------------|--------|------------|--------|
| | 품 | Диапазон | D |
| 01.16 | 7 | 2-16 | 40-42 |
| 01.25 | 17 | 2-25 | 58-62 |
| 01.32 | 13 | 3-32 | 68-75 |
| 03.20 | 5 | EKS20 6-20 | 45-50 |
| 03.32 | 5 | EKS32 6-32 | 68-75 |



Ключи для цанговых патронов типа ER.

| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | |
|-------------|--------|-------------|----|----|--|
| | 품 | Диапазон | D | а | |
| 02.10 * | 2 | ER16 1-10 | 28 | 25 | |
| 02.10.1 | 43 | ER16 1-10 | 32 | - | |
| 02.16 | 39 | ER25 2-16 | 42 | - | |
| 02.20 | 70 | ER32 2-20 | 50 | - | |
| 02.26 | 19 | ER40 3-26 | 63 | - | |



Ключи для цанговых патронов типа ER mini.

| Обозначение | складе | Размеры, мм | |
|-------------|--------|-------------|----|
| | На | Диапазон | D |
| 02.07.M | 5 | ER11 1-7 | 16 |
| 02.10.M | 3 | ER16 1-10 | 22 |




Сопла для подвода СОЖ через центр патрона HSK.

| Обозначение | складе | | Размеры, мм | Размер патрона | |
|-------------|--------|-------|-------------|----------------|--------|
| | 품 | M | d | L | |
| A63.700 | 25 | M18×1 | 12 | 34,5 | HSK63A |



Сменое сопло для патронов по DIN 69880 (VDI 3425, ГОСТ 24900-81).

| Обозначение | | Размеры, мм | |
|-------------|---|-------------|--|
| | | D | |
| 703.12 | 1 | 12 | |






^{* -} для шестигранной гайки.

а - размер под ключ.



Приспособление для монтажа режущего и вспомогательного инструмента

| Обозначение | складе | Размеры, мм | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-----|-----|----|--|--|
| | 문 | | L | Н | В | | |
| 700.40 | 10 | SK 40 | 160 | 105 | 62 | | |
| 700.50 | 2 | SK 50 | 180 | 155 | 99 | | |



Универсальное приспособление для монтажа режущего и вспомогательного инструмента

| Обозначение | складе | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|-----|----|
| На | | | L | Н | В |
| 705.40 | 20 | SK 40 | 130 | 136 | 64 |
| 705.50 | 9 | SK 50 | 170 | 170 | 72 |
| 708.63 | 1 | HSK 63 | 130 | 136 | 64 |

